



Plaatsingsinstructies

Compacte Kalfplaatsing


L0004229 26/06/2023



MiniMax / TronicMiniMax





GlasMax / TronicGlasMax



DucoMax / TronicMax

SkyMax

- 1) Kleef rondom het rooster / de kast 2 x een afdichting / zwelband. (Viton 15ZKx20mm)
- 2) Plaats het rooster in de voorziene opening.



3) Schroef het rooster (met schroef 3,5 x 30 mm) elke 250 mm vast in de voorziene openingen.

